Treiberinstallation

M-Bus Mini-Master

Pegelwandler



1 Allgemein

Dieses Dokument beschreibt die M-Bus Mini-Master - Treiberinstallation auf Microsoft ® Windows ® 2000/XP/ 2003/Vista/2008/7 (32- und 64-bit) Systeme.

2 Inhaltsverzeichnis

1 Allgemein 2
2 Inhaltsverzeichnis 2
3 Installation des USB Treibers 2
4 Ändern des virtuellen COM-Ports 3

3 Installation des USB Treibers

Installieren Sie zuerst den Treiber, bevor den M-Bus Mini-Master an den Computer anschliessen.

- Die Installation erfolgt mit einem Setup-Programm, welches Sie unter www.integra-metering.com finden: „M-Bus Mini Master_Setup.exe“.

- Schliessen Sie nach erfolgter Installation das USB-Interface an den Computer an.


- Im Geräte-Manager sind nun zwei neue Einträge sichtbar:
  - Eintrag des USB-Treibers:
    USB-Controller: „USB Serial Converter“
  - Eintrag des virtuellen COM-Ports:
    Anschlüsse (COM und LPT): „USB Serial Port (COMx)“.

- Der M-Bus Mini Master ist nun betriebsbereit.


4 Ändern des virtuellen COM-Ports

- Schliessen Sie alle Programme, welche auf den COM-Port zugreifen.

- Die COM-Port Nummer des USB-Converters kann in der Windows-Systemsteuerung unter System | Hardware | Gerätemanager wie folgt geändert werden:
  - Doppelklick auf „USB Serial Port (COMx)“



- Navigiere zu | Anschlusseinstellungen | Erweitert...



- Wählen Sie nun den gewünschten COM-Port aus. Klicken Sie anschliessend zweimal auf OK und schliessen den Geräte-Manager.

- Der neue COM-Port ist nun verfügbar.

Diese Einstellung bleibt dauerhaft auf dem PC gespeichert, auch wenn anderer USB-Anschluss benutzt wird.